



ROZBIÓRKA PODSUFITKI :

- zbitie tynków 3-4cm,
- zerwanie maty trzcinowej,
- usunięcie izolacji z supremy od góry,
- rozbiórka desek od góry gr.21mm,
- rozbiórka deskowania od spodu gr.28mm z powierzchni płaskich i bocznych rusztu drewnianego.
- rozbiórka belek stropowych poddasza

RZUT PODWIESZONEGO SUFITU -1:50

OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur STASZ upr. bud. 625/02	BRANŻA : KONSTR.-BUDOWL.	ZLECENIE : Umowa z 12.06.2008r.	DATA : LIPIEC 2008R
LOKALIZACJA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury 42-595 Siemona, ul. 1 Maja 3.			14.
PROJ. BUDOWL. WYKONAWCZY NAPRAWY, REMONTU I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STROPODACHU. I WYMIANY KONSTRUKCJI SCHODÓW ZEWN.			
INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121 a.			SKALA : 1:50
TYTUŁ RYSUNKU : STAN ISTNIEJĄCY: RZUT PODWIESZONEGO SUFITU			