

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki:

Dom Kultury w Siemoni

ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono):

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	TAK
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	NIE
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	NIE
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	TAK
17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	TAK
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	TAK
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	TAK

22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wyłumiające pogłos/echo?	NIE
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	TAK
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	TAK
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodołazy etc.)	TAK
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	NIE
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Natalia Tukaj

Tak

Nie

data: 9 luty 2021 rok

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki:

Dom Kultury w Sączowie

ul. Wolności 61A, 42-595 Sączów

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono):

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	TAK
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	NIE
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	TAK
17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	TAK
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	NIE

21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	NIE
22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo?	NIE
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	TAK
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodołazy etc.)	TAK
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	TAK
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują objekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Natalia Tukaj

Tak

Nie

data: 9 luty 2021 rok

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki:

Dom Kultury w Rogoźniku

ul. Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono):

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	TAK
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	TAK
17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	TAK
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	NIE
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	NIE
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	TAK

22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo?	TAK
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	NIE
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodołazy etc.)	NIE
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	TAK
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Natalia Tukaj

Tak

Nie

data: 9 luty 2021 rok

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki:

Dom Kultury w Dobieszowicach
ul. Kościuszki 23, 42-584 Dobieszowice

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono):

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	TAK
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	TAK
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	TAK
17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	TAK
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	TAK
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	NIE
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	TAK

22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wyłumiające pogłos/echo?	TAK
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	TAK
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	NIE
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodołazy etc.)	TAK
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	NIE
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują objekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Natalia Tukaj

Tak

Nie

data: 9 lutego 2021 roku

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono):

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	TAK
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	TAK
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	TAK
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	NIE
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	NIE
17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	TAK
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	TAK

21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	TAK
22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wyciszające pogłos/echo?	TAK
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	TAK
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodolazy etc.)	TAK
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	NIE
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują objekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Natalia Tukaj

Tak

Nie

data: 9 luty 2021 rok

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
42-584 Dobieszowice ul. Kościuszki 25c

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono): Małgorzata Bożek

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	TAK
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	TAK
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	NIE
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	TAK
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	TAK
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	TAK
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	NIE

17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	SZKLANE
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	TAK
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	TAK
22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	NIE
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo?	TAK
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	NIE
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodołazy etc.)	NIE
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	TAK
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK

38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	TAK
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	TAK

sporządził/a: Małgorzata Bożek

Tak
Nie

data: 02.02.2021 r.

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki: Gminy Zespół Oświaty w Bobrownikach

Lider dostępności (jeżeli ustanowiono): Stanisław Fijołek

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	NIE
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK-NIE
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	TAK
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	NIE
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	NIE
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	TAK
16.	Czy przed wejściem znajdują się objekty mogące utrudniać wejście do budynku?	NIE

17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	Metalowe przeszklone
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	NIE
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	NIE
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	NIE
22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	TAK
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wytłumiające pogłos/echo?	NIE
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	NIE
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	TAK-NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	NIE
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodolazy etc.)	NIE
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	TAK
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	NIE
36.	Czy w korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	NIE

38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	NIE
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	NIE

sporządził/a: Stanisław Fijołek

Tak
Nie

data: 26.02.2021 r.

FORMULARZ AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Koordynator dostępności (jeżeli ustanowiono): Jacek Brzozowski

Elementy diagnozowane – dostępność architektoniczna:

Lp.	Analizowany element	Odpowiedź: TAK / NIE
1.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością?	NIE
2.	Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów?	NIE
3.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku?	NIE
4.	Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie?	NIE
5.	Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu?	NIE
6.	Czy w kluczowych miejscach w obiekcie są zlokalizowane pętle indukcyjne?	NIE
7.	Czy jest możliwość zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie?	NIE
8.	Czy budynek jest częścią kompleksu, czy łatwo go odszukać wśród innych budynków?	TAK
9.	Czy obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek, tablic informacyjnych itp.?	NIE
10.	Czy w najbliższym otoczeniu budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe?	TAK
11.	Czy budynek posiada czytelne oznaczenie co się w nim znajduje?	NIE
12.	Czy jest przed nim umiejscowiona tablica informacyjna?	NIE
13.	Czy obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi?	NIE
14.	Czy wejście do budynku jest wolne od barier?	NIE
15.	Czy obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami?	NIE
16.	Czy przed wejściem znajdują się obiekty mogące utrudniać wejście do budynku?	TAK

17.	Jakie drzwi prowadzą do budynku?	Szklane drzwi w metalowej ramie
18.	Czy drzwi te mają odpowiednią szerokość?	TAK
19.	Czy drzwi te wymagają dużej siły do ich otwarcia?	TAK
20.	Czy jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu?	NIE
21.	Czy przy wejściu do obiektu znajduje się czytelna tablica informacyjna?	NIE
22.	Czy w obiekcie jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym?	NIE
23.	Czy strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie i rozwiązania wyłumiające pogłos/echo?	NIE
24.	Czy recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną?	NIE
25.	Czy klienci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia swoich spraw?	TAK
26.	Czy obiekt jest wielokondygnacyjny i czy zapewnia dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
27.	Czy w obiekcie jest winda i czy spełnia ona wymogi dla osób z niepełnosprawnością?	NIE
28.	Czy schody posiadają stosowne oznaczenie krawędzi oraz odpowiednie oświetlenie?	NIE
29.	Czy każda kondygnacja jest oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu?	NIE
30.	Czy jest konieczność stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się (schodolazy etc.)	TAK
31.	Czy drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego jak i dotykowego?	NIE
32.	Czy oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni?	NIE
33.	Czy korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi?	TAK
34.	Czy w korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach?	TAK
35.	Czy posadzka korytarzy jest antypoślizgowa?	TAK

36.	Czy w korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację?	NIE
37.	Czy w korytarzach umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne oznaczenia?	TAK
38.	Czy jest możliwość rezygnacji ze stosowania urządzeń wspomagających?	NIE
39.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością?	TAK
40.	Czy personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością?	TAK

sporządził/a: Jacek Brzozowski

Tak

Nie

data: 01.02.2021 r.